

Čmelín – úl pro čmeláky

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek. Věříme, že budete spokojeni.

Před použitím doporučujeme natřít řezné hrany (místa kde není povrchová úprava) vhodnou barvou na dřevo do venkovního prostředí. Doporučujeme například žlutý Balakryl.

Na čmelín našroubujte přiložené nerezové šrouby (4ks), které slouží jako **seřiditelné nožičky**. Otvory naleznete v rozích na spodní straně čmelínu.

Teplodržnou výplň z přírodní bavlny vybalte ze sáčku a načechejte do čmelínu, tak aby dosahovala přibližně do výšky větracího otvoru.

Povrchovou úpravu čmelínu obnovujte podle potřeby běžnými nátěrovými hmotami na dřevo do venkovního prostředí.

Čmelín umístěte do stínu. Nevystavujte jej přímému slunci. Čmeláci lépe snášejí chlad než vysokou teplotu. Teplota v čmelínu by neměla přesáhnout 30°C.

Čmeláčí klapka slouží jako ochranný prvek čmeláčího hnízda před vniknutím predátorů, kteří dokážou čmeláčí rodinku zcela zlikvidovat. Čmeláčí klapku upevněte na čmelín pomocí 2 přiložených nerezových vrutů. Otvory jsou předvrtány. Naše klapka umožňuje regulaci vstupu do čmelínu ve 3 otevřených polohách, plně otevřeno, částečně otevřeno, pootevřeno. Tyto polohy se nastavují zasunutím špejle do otvorů v bočnicích. Úplná funkčnost klapky je zajištěna v poloze uzavřeno (padací dvířka těsně doléhají na šikmou stěnu klapky)

Pokud jste zakoupili čmelín bez čmeláčí klapky, doporučujeme ji dokoupit.

Čmelíny a jeho části zakoupíte v našem e-shopu uloptimal.cz/cmelin-uvod.html

Výroba nástavkových úlů a čmelínů. CNC obrábění dřeva.

Libor Podhajský

Březnice 564

76001 Zlín

www.uloptimal.cz

